
ScanSnap Manager V6.2L22 README ファイル
PFU LIMITED

目次

- 1 . システム要件
- 2 . USB およびコンピュータに関する注意事項
- 3 . インストール時の注意事項
- 4 . アンインストール時の注意事項
- 5 . その他の注意事項
- 6 . 組み込みソフトウェアのライセンス文
- 7 . 前バージョンからの変更点

ハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的な用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

お客様がハイセイフティ用途に本製品を使用したことにより発生する損害につきましては、お客様または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても当社は一切その責任を負いません。

1 . システム要件

オペレーティングシステム

ScanSnap SV600:

- OS X v10.9
- OS X v10.8 (OS X v10.8.5 以降推奨)
- Mac OS X v10.7 (Mac OS X v10.7.5 以降推奨)

ScanSnap iX500:

- OS X v10.9
- OS X v10.8 (OS X v10.8.5 以降推奨)
- Mac OS X v10.7 (Mac OS X v10.7.5 以降推奨)
- Mac OS X v10.6 (Mac OS X v10.6.8 推奨)

CPU

ScanSnap SV600:

- Intel(R) Core(TM) i5 プロセッサ 2.5GHz 以上

ScanSnap iX500:

- Intel(R) Core(TM) 2 Duo プロセッサ 2.4GHz 以上
(Intel(R) Core(TM) i5 プロセッサ 2.5GHz 以上を推奨)

メモリ

ScanSnap SV600:

- 4GB 以上

ScanSnap iX500:

- 2GB 以上 (4GB 以上推奨)

USB ポート

- USB3.0 / USB 2.0 / USB1.1

ディスプレイ解像度

- 1024 × 768 ピクセル以上

ディスク容量

ScanSnap SV600:

- 580MB 以上

ScanSnap iX500:

- 550MB 以上

2 . USB およびコンピュータに関する注意事項

コンピュータとの接続には必ず装置に同梱の USB ケーブルをご使用ください。

USB インターフェイスケーブルを抜き差しする場合は、必ず 5秒以上間隔をあけてください。ケーブルを抜いてすぐに差し込むと正常に ScanSnap が動作しない場合があります。

3 . インストール時の注意事項

管理者権限 (コンピュータの管理者権限) のあるアカウントでログインしてからインストールしてください。

ScanSnap Manager がすでにインストールされていた場合、「読み取り設定」に「標準」以外の読み取り設定は追加されません。必要な場合は、ヘルプの読み取り設定のデフォルトを参照して登録してください。

4 . アンインストール時の注意事項

アンインストールの前に、ScanSnap Manager を終了してください。

Mac OS にログインしたときに、ScanSnap Manager が自動的に起動されていた場合、以下のようにしてください。 「システム環境設定」の「ユーザとグループ」の「現在のユーザ」(Mac OS X v10.6の場合は「アカウント」の「マイアカウント」)の「ログイン項目」から、「ScanSnap Manager」項目を削除してください。

5 . その他の注意事項

以下の組み合わせを除いて、複数台の ScanSnap を同時に接続することはできません。使用するScanSnapのみを接続してください。

- SV600(1台)と「iX500 / S1500 / S1500M / S1300i / S1300 / S1100 / S510 / S510M / S300 / S300M」(いずれかの1台)

* 使用するScanSnapのシステム要件を確認してから、ご使用ください。

読み取り中や ScanSnap のランプ安定待ち中に以下の操作を行うことは避けてください。システムが不安定になる恐れがあります。

- ScanSnap が接続されている USB ケーブルの挿抜
- ScanSnap の電源の ON/OFF
- ScanSnap Manager のアンインストール
- コンピュータのログオフ、再起動、シャットダウン

読み取り中にコンピュータがスリープした場合、スリープから復帰した後に ScanSnap との通信が正常に行われない場合があります。その場合は、「システム環境設定」の「省エネルギー」で「コンピュータのスリープ」に「しない」を設定してから、再度読み取りを行ってください。

コンピュータがスリープから復帰した後や、ログアウト、アカウントの切り替えを行った場合、ScanSnap との通信が正常に行われない場合があります。その場合は、ScanSnap の電源を OFF にして、再度 ON にしてください。

6 . 組み込みソフトウェアのライセンス文

ScanSnap Manager は、下記ソフトウェアを組み込んでいます。

- Google Data APIs Objective-C Client Library

上記ソフトウェアのライセンス条件に従い、以下にライセンス文を示します。

Copyright PFU LIMITED 2010-2013.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

7 . 前バージョンからの変更点

<ScanSnap SV600 / ScanSnap iX500>

V6.2L21 → V6.2L22 の変更点

主な変更点は以下のとおりです。

- 安定性の向上のため、ScanSnap SV600 のファームウェアを更新しました。
(SV600専用)

V6.2L11/L20 → V6.2L21 の変更点

主な変更点は以下のとおりです。

- カメラの初期設定値 (Rの出力レベル) を変更しました。 (SV600専用)

V6.2L10 → V6.2L11 の変更点

主な変更点は以下のとおりです。

- OS X v10.9 のApp Nap機能により、読み取りが開始されない場合がある不具合を修正しました。

<ScanSnap iX500>

V6.1L12 → V6.2L10 の変更点

主な変更点は以下のとおりです。

- IEEE802.1X認証の接続に対応しました。 (iX500専用)
- ScanSnap SV600を接続して読み取りができるようになりました。

V6.1L10 → V6.1L12 の変更点

主な変更点は以下のとおりです。

- OS X v10.9 に対応しました。

V6.0L14 → V6.1L10 の変更点

主な変更点は以下のとおりです。

- コンピュータと ScanSnap iX500 が Wi-Fi 接続で読み取りができるようになりました。

V6.0L13 → V6.0L14 の変更点

主な変更点は以下のとおりです。

- 「テキスト認識」、または「検索可能なPDFに変換」を実行するとエラーになる、またはテキスト認識されない場合がある不具合を修正しました。

V6.0L12 → V6.0L13 の変更点

主な変更点は以下のとおりです。

- SugarSync 2.0に対応しました。

V6.0L11 → V6.0L12 の変更点

主な変更点は以下のとおりです。

- SugarSyncにファイルを保存しようとするときエラーとなることのある不具合を修正しました。
- イメージの端の余白および原稿サイズの検出精度を改善しました。

V6.0L10 → V6.0L11 の変更点

主な変更点は以下のとおりです。

- ファイル名の設定に日付を使用した場合に、同じ時間に複数のファイルが

作成された時の連番の付け方を、ファイル名で並べ替えやすいように改善しました。

- クイックメニューで、アプリケーションの設定ボタンを非表示にできるようにしました。また、クイックメニューに表示するお気に入りアプリケーションを、右クリックメニューから設定するように変更しました。

* Mac、Mac OS、および OS X は、Apple Inc.の商標です。

* Intel および Intel Core は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標または商標です。

* Google、Google ドキュメント、および Google Data API は、Google Inc. の登録商標または商標です。

* ScanSnap および ScanSnap Manager は、株式会社 PFU の日本における登録商標または商標です。

* その他の社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。