
ScanSnap オンラインアップデート V2.0L70 README ファイル
PFU Limited

目次

1. インストール時の注意事項
2. アンインストール時の注意事項
3. 前バージョンからの変更点

ハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的な用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

お客様がハイセイフティ用途に本製品を使用したことにより発生する損害につきましては、お客様または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても当社は一切その責任を負いません。

1. インストール時の注意事項

動作環境については、使用している ScanSnap のオペレーターガイド、またはかんたんガイドの「動作環境」を参照してください。

管理者権限 (コンピュータの管理者権限) のあるユーザ名でログインしてからインストールしてください。

インストール完了後に、以下のメッセージボックスが表示されることがあります。

「AOUMonitor に変更を許可するには、管理者の名前とパスワードを入力してください。」

上記メッセージが表示された場合は、管理者権限のあるユーザの名前とパスワードを入力し、OKボタンを押してください。

※キャンセルを押した場合は、以下の手順を実施してください。

- i) 管理者権限のあるユーザでログインする。
- ii) Finderを開き、「アプリケーション/ScanSnap オンラインアップデート/設定」をダブルクリックし、ScanSnap オンラインアップデートの設定画面を起動する。
- iii) 「自動オンラインアップデートを有効にする」のチェックをONにする。（すでにONになっている場合は一旦OFFとし、設定画面を閉じて、再度上記iiの手順から実施してください）

2. アンインストール時の注意事項

ScanSnap オンラインアップデートをアンインストールする前に、ScanSnap関連製品をすべてアンインストールしてください。

アンインストールの前に、ScanSnap オンラインアップデートのアプリケーションを終了してください。

3. 前バージョンからの変更点

V2.0L61 → V2.0L70 の変更点

主な変更点は以下の通りです。

- macOS Sierra で中国語環境の場合、使用許諾契約が英語で表示されてしまう不具合を修正しました。

V2.0L60 → V2.0L61 の変更点

主な変更点は以下の通りです。

- インストール資源のダウンロード中にネットワークエラーが発生した場合、ネットワーク環境の復旧後に再実行し、最初からダウンロードし直す必要がありましたが、ダウンロードに失敗したところから再開できるように改善しました。

V2.0L50 → V2.0L60 の変更点

主な変更点は以下の通りです。

- OCR パックの配布をサポートしました。

V2.0L40 → V2.0L50 の変更点

主な変更点は以下の通りです。

- 1つのソフトウェアに対して複数のアップデートプログラムをまとめて適用できるように改善しました。
- 本製品の最新のアップデートの適用を促すように改善しました。
- 自動オンラインアップデートのサマータイムに関する不具合を修正しました。
- アイコンデザインを変更しました。

V2.0L20 → V2.0L40 の変更点

主な変更点は以下の通りです。

- ScanSnap に関連するお知らせを表示する機能を追加しました。
- 自動オンラインアップデートを行う時間を、設定されている時間の正時(0分)から設定されている時間帯(0分～59分のいずれか)に変更しました。

V2.0L14 → V2.0L20 の変更点

主な変更点は以下の通りです。

- ScanSnap 向上プログラム(*)機能を追加しました。
*: ScanSnap向上プログラムは、ScanSnapをより便利に使いやすくするためのデータを収集する機能です。
これには個人的なユーザーデータは含まれません。

V2.0L13 → V2.0L14 の変更点

主な変更点は以下の通りです。

- 自動オンラインアップデートによる未インストールソフトウェアの通知は、新しいソフトウェアが利用可能になった場合のみ行うように改善しました。

V2.0L12 → V2.0L13 の変更点

主な変更点は以下の通りです。

- 設定画面において、利用可能なソフトウェアをアップデートチェックの対象外に設定できるように改善しました。

V2.0L11 → V2.0L12 の変更点

主な変更点は以下の通りです。

- 複数のソフトウェアのダウンロード中にネットワークエラーが発生した時、予期せぬエラーが発生したり、ダウンロード画面が表示されたままとなってしまう場合がある不具合を修正しました。
- セットアップの後半で、表示されたアップデート一覧画面からインストールを行った時、ダウンロードに失敗してもエラーメッセージが表示されない不具合を修正しました。
- インストール時、余分なヘルプキャッシュを削除する不具合を修正しました。

V2.0L10 → V2.0L11 の変更点

主な変更点は以下の通りです。

- アップデート一覧画面からインストールする際、正常にダウンロードできていないにもかかわらずインストール処理を続行し、エラーとなる場合がある不具合を修正しました。

V1.0L50 → V2.0L10 の変更点

主な変更点は以下の通りです。

- ScanSnap に関連する利用可能なソフトウェアをオンラインで確認し、新規インストールする機能を追加しました。
- ScanSnap オンラインアップデートのアップデート時に表示される管理者の確認画面でキャンセルした場合、「内部エラーが発生しました」のエラーメッセージが表示される不具合を修正しました。

V1.0L40 → V1.0L50 の変更点

主な変更点は以下の通りです。

- アップデート一覧画面を表示直後、アップデート概要を表示するように改善しました。

V1.0L20 → V1.0L40 の変更点

主な変更点は以下の通りです。

- 日本国内で購入したScanSnap iX500またはSV600のソフトウェアとScanSnap Evernote Editionのソフトウェアを共存させた環境にて、オンラインアップデートを実行すると、アップデートのインストールに失敗する可能性がある不具合を修正しました。

V1.0L10 → V1.0L20 の変更点

主な変更点は以下の通りです。

《日本国内で購入した ScanSnap の場合》

- ログイン項目への登録に失敗する可能性がある不具合を修正しました。
- インストール先のアクセス権限チェックにてインストールできない可能性がある不具合を修正しました。

V1.0L11 → V1.0L20 の変更点

主な変更点は以下の通りです。

《日本以外の国で購入した ScanSnap の場合》

- ログイン項目への登録に失敗する場合がある不具合を修正しました。

- インストール先のアクセス権限チェックにてインストールできない場合がある不具合を修正しました。

V1.0L10 → V1.0L11 の変更点

主な変更点は以下の通りです。

《日本以外の国で購入した ScanSnap の場合》

- アップデート通知に失敗する場合がある不具合を修正しました。

* Mac、Mac OS、OS X、および macOS は、Apple Inc.の商標です。

* ScanSnap、ScanSnap ロゴ、および ScanSnap Manager は、株式会社 PFU の日本における登録商標または商標です。

* その他の社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

Copyright PFU Limited 2012-2016